

Spezielles Markierungsspray für dauerhafte Applikationen. Besonders belastbar. Geeignet z. B. für Parkplatz-, Industriemarkierungen sowie private Zwecke. Mit Überkopf-Kippventil. Optionales Zubehör: Markierungswagen.

**Art.-Nr.:** 895142, 895159, 895166, 895173, 895142-KD, 895159-KD, 895166-KD, 895173-KD

---

#### Qualität & Eigenschaften

Hochdeckende, schnelltrocknende Qualität  
Spezielles Ventil für Bodenanwendungen  
Speziell für die Anwendung im Speedliner<sup>2</sup>  
Für dauerhafte Markierungen  
Stark abriebfest  
Hohe Wetterbeständigkeit

---

#### Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)  
Farbname:

- blau
- gelb
- rot
- weiß

Ergiebigkeit: 600 ML – 60 m  
Griffest: 30 min  
Staubtrocken: 10 min  
Durchgetrocknet: 24 h  
Überlackierbar: 24 h  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Inhalt: 600 ML

---

#### Hinweise zur Benutzung

Dose ca. 3 Minuten schütteln.  
Nach dem hörbaren Aufschlagen der Kugeln noch ca. 1 Minute lang kräftig schütteln.  
An unauffälliger Stelle probesprühen  
Sprühentfernung ca. 25 cm  
Gewünschte Markierung aufsprühen  
Bei Anwendung im Speedliner<sup>2</sup> Markierwagen bitte die entsprechende Anleitung beachten.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 15. Mai 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.